

SFC4000T 펌웨어(1.28f20180402) 입니다.

수정내용

- 21~24번 콤보 포트에서 UTP 연결 되었다가 광이 링크 업되는 경우 통신은 정상이나, 웹 장비 이미지에서

UTP 링크로 표시되는 오류 수정.

- Multicast 기본 전송을 위해 Unregistered IPMCv4 Enabled 기본 활성화